



TOP BOJOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

MODELO 0007 BOLHA

Especificações do Produto


O bojo tem a função de levantar os seios, uni-los e aumentar o seu volume.

Estilo: Banana.

Composição: 30% Poliéster (PES) e 70% Poliuretano (PU).

Tamanhos: 40, 42, 44 e 46.

Linhas: New, Gold, Extra, Praia, Comfort e Premium.



Características das Linhas

Linha New: Toque leve, com maleabilidade, resistência e qualidade.

Ref. 22100007

Linha Gold: Toque de firmeza e confiabilidade, maior resistência, segurança na vestibilidade e durabilidade.

Ref. 02100007

Linha Extra: Estabilidade e robustez, garantem um bojo com boa estruturação e toque mais firme.

Ref. 12100007

Linha Praia: Espuma macia e firme, maior qualidade, resistência e durabilidade. É produzido com tecido impermeável.

Ref. X2100007 X= G (Gold) e P (Premium).

Linha Comfort: Macio, confortável e resistente ao uso e a lavagem. Produto com matéria prima de qualidade ímpar.

Ref. 72100007

Linha Premium: Espuma de alta memória, sensação de conforto e leveza, toque extremamente delicado.


Ref. 42100007

Medidas do Produto

	1	2	3	4	5	6
40	12,2	17,5	17	8	17,5	0,8
42	12,7	17,5	17,5	8	19	0,8
44	13,5	19,2	18	8,5	20,2	0,8
46	14,5	20	18,2	8,9	22	1

LEGENDA:

- 1- Altura do Bojo
- 2- Profundidade/Largura
- 3- Decote
- 4- Cava
- 5- Contorno do Cós
- 6- Haste



*Medidas em centímetros;

*Em função das características do produto, as medidas podem sofrer alterações de +/- 2mm;

Conformidade do Produto

Da Forma: Dos vários testes de uso e fabricação, constatamos que o bojo da linha Premium e Comfort, por apresentar espuma macia e flexível, tem a sua melhor forma e desempenho quando utilizado a moldagem térmica no tecido que faz a cobertura do bojo, principalmente nos tecidos com alto índice de elastano em sua composição.

Estrutura do Produto: Para obter um melhor resultado da peça final, em virtude da diversidade de modelos, faz-se necessário os testes de costura e adequação dos tecidos e profundidade.

Instruções de Lavagem:



Lavar à mão



Secagem na vertical



Não passar à ferro tambor



Não alvejar



Não limpar a seco